




**Foto A** – Vista en dirección Norte de colina ubicada en área de expansión Fase 2.



**Foto B** - Vista en dirección Norte de colina ubicada en área de expansión Fase 2.




**Foto C** – Área de relleno sanitario. Vista en dirección Sur, desde tope de colina.





**Foto D** – Entrada a la finca del Vertedero Municipal de Yauco, Barrio Barinas.



**Foto A** – Ruta de inspección hacia pozo de prueba Pp1. Vista en dirección Oeste.



**Foto B** – Área de monitoreo donde ubica el Pozo 3. Vista en dirección Sur.




**Foto C** - Ruta de inspección Pp2. Vista en dirección Este.



**Foto D** - Ruta de inspección hacia pozo Pp3. Vista en dirección Sureste.



**Foto A - Vista en dirección Oeste del relleno sanitario desde área de Pozo 3.**



**Foto B - Vista en dirección Sur de colina ubicada en área de expansión Fase 1.**



**Foto C - Vista en dirección Este del área de estación de monitoreo Pp2.**



**Foto D - Área de estación de monitoreo Pozo 2. Vista en dirección Norte.**




Foto A – Ruta de inspección Pp4 (hondonada de drenaje). Vista en dirección Sur.



Foto B – Ruta de inspección Pp5. Vista en dirección Este.



Foto C – Abrigo rocoso en hondonada de drenaje (ruta Pp4).



Foto D – Murciélago *Artibeus jamaicensis* en abrigo rocoso de ruta Pp4.




**Foto A** – Vegetación típica de tope de colina donde aflora la unidad caliza de la Formación Juana Díaz.



**Foto B** – Arbusto suculento *Leptocereus quadricostatus* (Pitahaya). Endémica, ocasional (Cuads. A, B, E, K y L).



**Foto C** – Ejemplo de rasgo de desarrollo cársico menor en el área donde aflora la caliza de la Formación Juana Díaz.



**Foto D** – Vegetación de tope de colina donde aflora la caliza de la Formación Juana Díaz.



**Foto A** – Árbol *Guaiacum sanctum* (Guayacán blanco). Nativo, raro (Cuads. A, B, E, G y K).




**Foto B** – Arbusto *Hyperbaena laurifolia*. Nativa, rara (Cuad. K).



**Foto C** – Yerba *Mesadenus lucayanus*. Nativa, ocasional (Cuad. B).



**Foto D** – Bejuco *Passiflora bilobata*. Nativa, rara (Cuads. B, G, K y L).




**Foto A** – Yerba leñosa *Malachra alceifolia*  
(Malva de caballo). Nativa, común (Cuad. F).



**Foto B** – Bejuco *Centrosema virginianum*  
(Flor de conchitas). Nativa, común (Cuad.G).



**Foto C** – Bejuco *Ipomoea nil* (Bejuco de vaca). Introducida, común (Cuad. J).



**Foto D** – Frutos de *Zamia portoricensis*.  
Endémica, rara (Cuads. G, J, K, L y Ñ).




**Foto A** – Árbol *Otoschulzia rhodoxylon* (Palo de rosa).  
Nativa, rara y en peligro de extinción (Cuads. K, L y Ñ).




**Foto B** – Arbusto *Trichilia triacantha* (Baricao). Endémica,  
rara y en peligro de extinción (Cuads. K, L y Ñ).



**Foto A** – Playero guineilla menor (*Tringa flavipes*) en charca de oxidación. Residente.



**Foto B** – Viudas (*Himantopus mexicanus*) en área de charca. Residente.



**Foto C** – Equipo de trabajo TLCI. De izquierda a derecha: Carlos Conde-Costas, Rosalinda González, Marcos Caraballo, Julio Rodríguez y Emilio Font (imagen insertada).

## Apéndice 4:

### Figuras