

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Dorado: un estudio en contrastes (1987)									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
Casa del Rey, Cuartel de la Guardia de Mi						292	○		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
037-029-016-22	DORADO						218299.845693	269228.403526	
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Municipal		Oficina gubernamental		Gobierno	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XIX, Primera Mitad			1823						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv		Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Bueno		P		N		
Estilo					Arquitecto				
Colonial Español					Desconocido				
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: mampostería y encalado; Pisos: hormigón, madera y losa nativa; Plafón: ladrillo y madera; Techos: madera y zinc/asbestos; Muros exteriores: mampostería, madera y encalado; Muros interiores: mampostería, madera y encalado; Columnas: madera; Dinteles: madera; Puertas: madera; Balcones: mampostería, hormigón, madera y encalado.									
Observaciones									
Necesidad de cuidar la futura construcción al lado Oeste, pues puede impactar adversamente la estructura.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información. PRSHPO
N		N/A		Arleen Pabón		1/1/1987		Cristina Frontera	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Residencia Don Andrés Hernández					196	○
TAG	Municipio		Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y
037-029-004-08	DORADO				218141.093509	269356.048867
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XIX, Segunda Mitad		1880				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina
		1	Malo	S		N
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: madera; Pisos: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera, metal y zinc/asbestos; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.						
Observaciones						
Estructura única por su sencillez, organización y métodos de construcción. Corre grave peligro de deterioro y cambios. Desnivel histórico. Nominar al Registro Nacional de Lugares Históricos. Aprobado por Oficina Estatal de Preservación Histórico.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
S	22/05/1989	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa Hernández		Residencia Dona Antonia Ramírez					O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-000-010-06	DORADO						217793.415873	265936.759368
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1900						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Malo	S		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón, madera y vinyl; Plafón: madera y zinc; Techos: zinc; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y madera; Columnas: hormigón; Arcos: madera; Dinteles: hormigón y madera; Puertas: madera y vidrio; Ventanas: madera y vidrio; Balcones: hormigón y losa nativa.								
Observaciones								
Existen evidencias de desplazamiento y desprendimiento de materiales. El Municipio planea hacer un museo. Nominar al Registro Nacional.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
S	11/10/1988	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
El Carrancho					283	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
037-028-012-03	DORADO			218021.429638	269294.397444	
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1920				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Malo	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón y losa nativa; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera, metal y zinc/asbestos; Puertas: madera; Ventanas: metal.						
Observaciones						
Uno de dos edificios en Calle Méndez Vigo de valor histórico (en área de la plaza). (En términos exclusivamente de la relación escala-contexto)						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa Ana Sostre						360	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-029-020-16	DORADO						218329.443692	269143.979822
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1920						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Malo	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón y madera; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera y zinc/asbestos; Muros interiores: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón y encalado.								
Observaciones								
Abandonada. Nació Alfonso López Chaar.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa Familia Dávila						421	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-028-017-48	DORADO						218008.309834	269231.483796
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1900-1950						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Malo	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón y madera; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera y zinc/asbestos.								
Observaciones								
No hay observaciones en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa (Destruída)							○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-028-006-12	DORADO						218026.72833	269358.263551
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1920						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Desconocido	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
Observaciones								
No hay observaciones en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
					PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Casa Parroquial		Escuela de Arte Marcos J. Alegría			306	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	DORADO			218204.459956	269269.164443	
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Municipal	Escuela		Educación
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XIX, Primera Mitad		1826				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Bueno	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Colonial Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: mampostería y encalado; Pisos: barro/losas; Plafón: ladrillo y madera; Techos: ladrillo, madera y losa nativa; Muros exteriores: mampostería y encalado; Muros interiores: mampostería y encalado; Arcos: mampostería y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera.						
Observaciones						
Restaurada extensamente; perdió techumbre original. Sirvió de hospitalillo durante el Siglo XX.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Tienda Vecinal					384	○
TAG	Municipio		Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y
037-029-018-33	DORADO				218193.746376	269195.375363
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso
		Edificio		Privado		Tienda Especializada
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1920				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina
		1	Malo	P		S
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón, madera y cemento; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera, metal y zinc/asbestos; Puertas: madera; Ventanas: madera.						
Observaciones						
Tipología de tiendita local quedan pocos ejemplares en Dorado y Puerto Rico.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Escuela Jacinto López Martínez				Desconocido		○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
037-029-004-12	DORADO			218111.89896	269367.468389	
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Estatal	Escuela		Educación
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1925				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		2	Bueno	S	N	
Estilo				Arquitecto		
Resurgimiento Español				De Castro y Hardesty		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón; Plafón: hormigón y encalado; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: hormigón, encalado y mosaico; Muros interiores: hormigón y encalado; Columnas: hormigón y encalado; Arcos: hormigón y encalado; Dinteles: hormigón y encalado; Ventanas: bloques.						
Observaciones						
Nominar-añadir a nominación temática de escuela alistada en el Registro Nacional de Lugares Históricos.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
S	11/10/1988	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Hacienda de Carlos Vasallo				Desconocido				
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	DORADO						217957.540102	263833.941426
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	N/A		Desconocido		Desconocido		Desconocido	
Período			Fecha Exacta		Propietario			
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
			Desconocido	P				
Estilo				Arquitecto				
Indefinido				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
S		22/03/1989				PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Colmadito						232	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-028-001-13	DORADO						217964.99138	269417.580432
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1920						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Desconocido	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
Observaciones								
Tiendita de barrio.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Hacienda El Molino				Desconocido				
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	DORADO						218784.652997	261825.92086
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	N/A		Desconocido		Desconocido		Desconocido	
Período			Fecha Exacta		Propietario			
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
			Desconocido	P				
Estilo				Arquitecto				
Indefinido				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
						PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Plaza de Dorado				Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-029-010-01	DORADO						218090.121996	269321.685487
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Sitio		Estatal		Plaza		Paisaje	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
			Desconocido	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Indefinido				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
Observaciones								
No hay observaciones en la ficha original. No se puede definir el estilo arquitectonico porque no hay fotos de la propiedad y la ficha no provee esta información.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Tienda La Vencedora						273	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-029-015-08	DORADO						218126.22608	269254.073157
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1920						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Desconocido	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
Observaciones								
Tipología de tienda-casa.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A			Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Casa Familia Melecio					276	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
037-029-019-12	DORADO			218394.184864	269189.193064	
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso	Categoría de uso	
	Edificio	Privado		Residencia Unifamiliar	Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1920				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Malo	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: madera; Pisos: madera; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.						
Observaciones						
No hay observaciones en la ficha original.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Casa Santuría Mas Claudio					387	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
037-029-017-52	DORADO			218158.74913	269174.690143	
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso	Categoría de uso	
	Edificio	Privado		Residencia Unifamiliar	Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1900-1950				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón, madera y losa nativa; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.						
Observaciones						
No hay observaciones en la ficha original.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Escuela Pedro López Canino				Desconocido		○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
059-094-065-53	DORADO			214975.373413	263360.128336	
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Estatal	Escuela		Educación
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1930				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular	P	S	
Estilo				Arquitecto		
Colonial Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón, losa nativa y cemento pulido; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Columnas: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera y ventanas Miami.						
Observaciones						
No hay observaciones en la ficha original.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Familia Velázquez					442	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
037-028-009-15	DORADO			217920.327324	269298.53023	
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso	Categoría de uso	
	Edificio	Privado		Residencia Unifamiliar	Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1900-1950				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular	P	S	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: hormigón y encalado.						
Observaciones						
Tipología de tiendita local quedan pocos ejemplares en Dorado y Puerto Rico.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa Familia Pérez						463	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-028-011-16	DORADO						217832.018948	269297.16689
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1900-1950						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: madera; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Balcones: hormigón, madera y encalado.								
Observaciones								
No hay observaciones en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Escuela Taekwon-do					19	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
037-029-021-03	DORADO			218422.372371	269132.747296	
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Escuela		Cultura y Recreación	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1900-1929				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Colonial Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: mampostería y encalado; Pisos: ladrillo y losas; Plafón: ladrillo y encalado; Techos: ladrillo y encalado; Muros exteriores: mampostería y encalado; Muros interiores: ladrillo y encalado; Arcos: mampostería y encalado; Puertas: bloques y metal/cristal; Ventanas: bloques y metal/cristal.						
Observaciones						
Curioso caso; paredes de mampostería y techo de hormigón. Escuela de Taekwondo.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Casa Familia Morales					21	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
037-029-021-01	DORADO			218414.329736	269105.32038	
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1920				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón y losa nativa; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: hormigón, madera, encalado y zinc/asbestos; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: metal; Balcones: hormigón y encalado.						
Observaciones						
No hay observaciones en la ficha original.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa Capita Marrero						263	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-029-015-09	DORADO						218135.354247	269250.105427
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1920						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón y losa nativa; Plafón: madera y mosaico/mármol; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: hormigón, madera, encalado y zinc/asbestos; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón, encalado y losa nativa.								
Observaciones								
Hasta el momento, ha sido imposible entrar a la propiedad; las vistas aparentan apuntar hacia un interior extraordinario.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Casa Nina del Plata		Finca Hacienda Nevarez			0	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
059-000-009-11	DORADO			217882.851632	263836.640406	
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso	Categoría de uso	
	Edificio	Privado		Construcción relacionada a la Agricultura	Agricultura/Subsistencia	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XIX, Segunda Mitad		1850				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Malo	S	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: ladrillo y encalado; Pisos: hormigón y losa nativa; Plafón; madera; Techos: madera y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Dinteles: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera, losa nativa y hormigón; Balcones: hormigón y losa nativa.						
Observaciones						
Expansión a 13m; de la Carr. #693. A pesar de que la familia asevera que se construye hace "175 a 200 anos", la casa puede ser mas reciente. Se debe nominar al Registro.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Iglesia San Antonio de Padua de Dorado				Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-029-013-01	DORADO						218161.195087	269291.831264
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Estatal		Facilidad Religiosa		Religión	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XIX, Primera Mitad		1826						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: mampostería y encalado; Pisos: mampostería, losa nativa y terrazo; Entrepisos: hormigón y encalado; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: mampostería y encalado; Muros interiores: mampostería y encalado; Columnas: mampostería y encalado; Arcos: mampostería y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
Observaciones								
Espadaña fue destruida por un rayo en julio de 1987. Evidencia de dano en paredes debido a humedad.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Dorado: un estudio en contrastes (1987)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Puente Acueducto de los Reyes Católicos				Desconocido	23	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	DORADO			218107.635163	263824.927306	
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Estructura		Estatal	Relacionado a Carreteras		Transportación
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XIX, Primera Mitad		1826-1827				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
			Malo	P	S	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Cuerpo de Ingenieros Espanol		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: mampostería y ladrillo; Pisos: mampostería; Muros exteriores: mampostería y ladrillo; Arcos: ladrillo y mampostería.						
Observaciones						
Corre-grave peligro de inundaciones y de ensanche de Carr. 693. Amerita ser nominado aunque carácter de ruina puede hacerlo difícil-sino imposible.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa Flia Livingston		Restaurante Su Casa					○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	DORADO							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Restaurante		Comercio	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1900-1950						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		3	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón, mosaico/mármol y losa nativa; Plafón: madera; Techos: hormigón, encalado y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón, encalado y madera; Muros interiores: hormigón, madera y encalado; Columnas: hormigón, madera y encalado; Arcos: hormigón y encalado; Vanos: madera; Dinteles: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera y encalado; Balcones: hormigón, madera y losa nativa.								
Observaciones								
Aspecto "pintoresco" debe cuidarse; la fabrica muestra problemas de humedad, parte del complejo del Hotel Dorado Beach.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Vía del Tren, Torre del Tren				Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	DORADO						217481.233139	269099.421748
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Estructura		Estatal		Estructura Subacuática		Agricultura/Subsistencia	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
			Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Indefinido				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: ladrillo y encalado; Pisos: ladrillo; Muros exteriores: ladrillo y encalado; Muros interiores: ladrillo y encalado.								
Observaciones								
de la estación. No se puede definir el estilo arquitectonico porque no hay fotos de la propiedad y la ficha no provee esta información.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristia Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Teatro Juana de Arco, Teatro Juan Boria						243	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-029-018-07	DORADO						218240.850982	269207.628591
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Estatal		Teatro		Cultura y Recreación	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1920						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Clásico				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: alfombra y losa terra cotta; Plafón: madera; Techos: madera; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Arcos: hormigón y encalado; Arcos: hormigón y encalado; Puertas: madera cristal; Ventanas: madera.								
Observaciones								
Restaurado completamente hace pocos años.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa Comité P.N.P.						229	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-029-018-14	DORADO						218314.734903	269188.780731
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Estatal		Oficina gubernamental		Gobierno	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1920						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón y losa nativa; Plafón: madera; Techos: madera y zinc/asbestos; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón y encalado.								
Observaciones								
Centro Partido P.N.P.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa Familia						347	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-029-017-34	DORADO						218303.680981	269116.657268
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1900-1950						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón y encalado; Pisos: hormigón, madera y cemento; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros interiores: madera; Puertas: madera; Ventanas: metal; Balcones: hormigón y encalado.								
Observaciones								
No hay observaciones en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa Alegría						192	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-029-004-04	DORADO						218170.417113	269345.532711
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1914						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón, encalado; Pisos: hormigón, madera y losa; Plafón: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Dinteles: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón y losa nativa.								
Observaciones								
Parte de la casa se quemó y se encuentra en muy mal estado. Puede correr peligro, debido a deseo de dueños de rehabilitar.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Dorado: un estudio en contrastes (1987)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Casa del Rey, Casa Alcaldía							○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
037-028-006-14	DORADO						218034.788521	269328.258372
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Estatal		Alcaldía		Gobierno	
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		2	Regular	S		P		
Estilo				Arquitecto				
Indefinido				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: mampostería; Pisos: hormigón y losa; Entrepisos: hormigón y encalado; Plafón: hormigón y encalado; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: mampostería, hormigón y encalado; Muros interiores: mampostería, hormigón y encalado; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
Ha sufrido extensos cambios primer piso en mampostería.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
S	19/05/1989	Arleen Pabón	1/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			