

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
Escuela Graduada José Celso Barbosa		Escuela Graduada José Celso Barbosa		Desconocido			○		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200008	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Estatal		Universidad		Educación	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad			1924						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
4000	4000	2	Bueno	S		N			
Estilo				Arquitecto					
Neoclásico				Valle Zeno, Carlos del (1882-1965)					
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.									
Observaciones									
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información.
S		19/05/1989		Anna L. Georas		6/17/1987		Cristina Frontera	PRSHPO

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		Ice Machine Service, Inc.		Desconocido	258	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200511	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Desconocido						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
1710	1710	2	Malo	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Resurgimiento Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepisos: madera; Plafón: madera; Techos: madera; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: madera y encalado; Vanos: hormigón y encalado; Dinteles: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.						
Observaciones						
Abandono en su planta superior.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	David Arturo Díaz	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Parque Sixto Escobar		Parque Sixto Escobar		Desconocido			○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200540	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Sitio		Estatal		Parque		Paisaje
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1931-32					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
30000	30000	2	Bueno	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Carmoega, Rafael (1894-1968)				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/29/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Aduana		Aduana		Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200041	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Estatal		Aduana		Gobierno
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1927-28					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
4950	4950	2	Bueno	S		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Nichols, Albert B.				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: Hormigón; Arcos: hormigón; Vanos: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera y metal/cristal; Ventanas: metal/cristal.								
Observaciones								
Los detalles interiores (rejas, mosaicos, pisos, lámparas, etc.) son dignos de documentación y preservación.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
S		10/02/1988		Jorge Carbonell y Aníbal Sepúlveda	6/12/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Asociación de Alcaldes de Puerto Rico		Desconocido		323	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200525	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Asamblea Local		Social
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
325	325	2	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón; Ventanas: madera.								
Observaciones								
Interés: Fachada (contacto) Paco Rahola 723-1499.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen				
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.										
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio			
		Residencia		Desconocido		557	○			
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y		
SJ0200634	SAN JUAN									
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso		
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial		
Período			Fecha Exacta			Propietario				
Siglo XX, Primera Mitad			1918							
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv		Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
			Bueno		P		N			
Estilo					Arquitecto					
Movimiento Moderno					Desconocido					
Breve descripción de la propiedad										
Cimientos: hormigón, Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepisos: madera; Plafón: madera; Techos: madera y bloques; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Arcos: madera; Vanos: madera; Dinteles: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.										
Observaciones										
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.										
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:		División de Sistemas de Información. PRSHPO
N		N/A		Myrna Ceide/Víctor Villegas		9/1/1988		Cristina Frontera		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
Cuerpo de Ingenieros		Ed. Cuerpo de Ingenieros		Desconocido		400	O		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200509	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Estatal		Oficina gubernamental		Gobierno	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad			1935						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv		Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
17800	17800	3	Bueno		P		S		
Estilo					Arquitecto				
Art Deco					Desconocido				
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafón: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Arcos: hormigón; Vanos: hormigón; Puertas: metal/cristal; Ventanas: metal/cristal.									
Observaciones									
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información.
N		N/A		David Arturo Díaz		6/29/1987		Cristina Frontera	PRSHPO

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
		Comercio		Desconocido		256	O		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200542	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Privado		Negocio		Comercio	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Desconocido									
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
480	480	4	Bueno	P		N			
Estilo				Arquitecto					
Resurgimiento Clásico				Desconocido					
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: mampostería; Muros exteriores: mampostería y encalado; Vanos: mampostería; Dinteles: mampostería; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.									
Observaciones									
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información.
N		N/A		David Arturo Díaz		6/17/1987		Cristina Frontera	PRSHPO

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Restaurant "la Bota"		Desconocido		300	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200532	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Restaurante		Comercio
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
470	470	2	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Neoclásico				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: mampostería; Pisos: mampostería; Muros exteriores: ladrillo y encalado; Muros interiores: ladrillo y encalado; Vanos: ladrillo; Dinteles: ladrillo y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
Edificio en buen estado pese a las alteraciones. La puerta principal fue tapiada.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		David Arturo Díaz	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
Hogar Nuestra Sra de la Providencia		Hogar Nuestra Sra de la Providencia		Desconocido		209	○		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200552	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Religión	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad			1915-23						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
4300	4300	4	Bueno	P		N			
Estilo				Arquitecto					
Resurgimiento Gótico				Desconocido					
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón y acústico; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Columnas: hormigón; Dinteles: hormigón.									
Observaciones									
Arquitecto: Ing. Lázaro e Hijo. Capilla inaugurada 1923/altar en madera/ Estilo Gótico Reina Cristina dono terreno 1893. Originalmente Hermanitas se establecieron en la calle del Cristo #35.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información.
N		N/A		Anna L. Georas/David		6/18/1987		Cristina Frontera	PRSHPO

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
		Savin Chemical & Industrial Supply Corp.		Desconocido		317	O		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200545	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad			1925						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
480	480	4	Bueno	P		N			
Estilo				Arquitecto					
Mixto				Desconocido					
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Dinteles: hormigón y plexiglass/rejas; Puertas: metal plexiglass.									
Observaciones									
Vanos en el primer nivel alterados/Edificio similar a otros en el casco de la Ciudad.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información.
N		N/A		David Arturo Díaz		6/17/1987		Cristina Frontera	PRSHPO

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Asociación de Maestros		Departamento de Justicia/ Investigaciones Es		Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200542	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Corte de Justicia		Gobierno	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1940						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1130	1130		Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Mixto				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Anna L. Georas	6/29/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
WKAQ TV Canal 2		Canal 7/Fontecha		Desconocido			○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200524	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Facilidad de Comunicaciones		Industrial / Procesamiento/ Ex	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Segunda Mitad		1950						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1300	1300	2	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado.								
Observaciones								
Escalera trabajo barandal en metal y molduras.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Anna L. Georas	6/29/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Residencia		Desconocido			○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200522	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1924					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
350	350	2	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Mixto				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Ventanas: madera.								
Observaciones								
Punto de interés: portal de entrada.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Facet Inc.		Desconocido			○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200523	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Mixto		Mixto
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1920					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
515	515	4	Malo	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Clásico				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera/ aluminio; Ventanas: aluminio; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Anna L. Georas	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Residencias		Desconocido		320	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200519	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Residencia Multifamiliar		Residencial
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
740	740	3	Desconocido	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Vanos: hormigón.								
Observaciones								
En remodelación para vivienda/conexión transparente entre los volúmenes del edificio (puentes) los patios dan a la calle.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Smallwood Bros Automobiles		Banco Popular de Puerto Rico		Desconocido		301	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200546	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Institución Financiera		Comercio
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1922					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
690	690	4	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Art Deco				Kahn and Jacobs				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Plafón: acústico; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: bloques de cristal; Ventanas: cristal y bloques.								
Observaciones								
Modulación interesante de vanos.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Anna L. Georas	6/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Escuela Brumbaugh		Escuela Brumbaugh		Desconocido			o	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200010	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Escuela		Educación	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1912						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1315	1315	3	Bueno	S		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Plafón: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón, mosaico/mármol y "cement gun"; Muros interiores: hormigón; Vanos: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
Arquitecto: G.R. Gilmour. Vestíbulo a un nivel mas bajo que el área de circulación. Pórtico techado con una pequeña bóveda de hormigón.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
S	05/05/1989	David Arturo Díaz	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Lespier, Muñoz-Noya y Ramírez		Desconocido		166	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200557	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Negocio		Comercio
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1930					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
800	800	2	Desconocido	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	David Arturo Díaz	6/17/1987	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
Presidio		Cárcel La Princesa		Desconocido			○		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200527	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Sitio		Estatal		Relacionado a Peatones		Transportación	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XIX, Primera Mitad			1837-1865						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
		2	Desconocido	P		N			
Estilo				Arquitecto					
Resurgimiento Clásico				Gadea, Enrique					
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: mampostería; Pisos: hormigón; Plafón: madera/ladrillo; Muros exteriores: mampostería y encalado; Muros interiores: mampostería y encalado; Arcos: mampostería y encalado; Vanos: mampostería y encalado; Dinteles: mampostería y encalado.									
Observaciones									
Edificio bajo proceso de restauración por Arq. Miguel Carlo para la Compañía de Turismo de Puerto Rico.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información. PRSHPO
N		N/A		Jorge Carbonell y Aníbal Sepúlveda		6/12/1987		Cristina Frontera	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Parroquia Luterana San Pablo		Parroquia Luterana San Pablo		Desconocido		302	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200531	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Religión
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1908					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
510	510	2	Desconocido	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Gótico				Nechodoma, Antonín (1877-1928)				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera y cristal.								
Observaciones								
Organizada en enero 1, 1900.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información. PRSHPO
N		N/A		Anna L. Georas		6/24/1987	Cristina Frontera	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Residencia Múltiple		Desconocido		408	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200520	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Residencia Multifamiliar		Residencial
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
500	500	2	Desconocido	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Mixto				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Puertas: encalado; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
Zona central con escalera. Articulación parte superior "acastillado con tejas"								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Instituto Oftálmico de Puerto Rico		Instituto Oftálmico de Puerto Rico		Desconocido		160	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200503	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Oficinas Médicas		Salud
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1935					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1000	1000	5	Desconocido	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Art Deco				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Plafón: acústico; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
Fachada trabajada en relieves.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información. PRSHPO
N		N/A		David Arturo Díaz		6/17/1987	Cristina Frontera	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Cruz Roja		Cruz Roja Capítulo de Puerto Rico		Desconocido		○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200498	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Oficinas Médicas		Salud	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1935				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
540	540	3	Bueno	P	S	
Estilo				Arquitecto		
Resurgimiento Español				Carmoega, Rafael (1894-1968)		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y barro/tejas; Plafón: encalado; Muros exteriores: hormigón; Arcos: hormigón; Dinteles: madera; Puertas: madera.						
Observaciones						
Contacto: Sr. Gilberto Guevara (723-9079). Autor del proyecto original: Joseph O'kelly. Planos originales por: Gonzalo Fernós.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	David Arturo Díaz	6/16/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Edificio Ochoa		Edificio Ochoa		Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200500	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Negocio		Comercio
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1935					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1585	1585	6	Bueno	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Art Deco				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Techos: hormigón y acústico; Muros exteriores: hormigón; Columnas: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: cristal; Ventanas: cristal; Vestíbulo: mosaico/mármol.								
Observaciones								
Administrador- Mariano Antoni.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/16/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		San Miguel/ A. Fenix de PR		Desconocido			○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200508	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Institución Financiera		Comercio
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1930					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
580	580	5	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: barro/tejas; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón; Puertas: cristal/metal; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
Si. Tirado.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/16/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Santiago Car Clinic/ Colmado Tu Amigo		Desconocido		260	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200513	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1595	1595	3	Malo	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Dinteles: hormigón.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
Oficina de Telégrafo		Tourism Information Center		Desconocido			○		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200056	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Estatal		Oficina gubernamental		Gobierno	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad			1937						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
1540	1540	1	Bueno	P		N			
Estilo				Arquitecto					
Resurgimiento Español				Desconocido					
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón, quarry tile y terrazo; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Vanos: hormigón; Dinteles: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera; Rejas: metal.									
Observaciones									
Arquitecto: Ing. Enrique Ortega/ Supt. Public Works Existen ocho postes de faroles del Municipio de Fajardo fundidos por Sobrinos de Portilla en 1920, alrededor del edificio (norte y este).									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información. PRSHPO
								Cristina Frontera	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Muelle 3		Muelle 3		Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200544	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Estructura		Estatal		Relacionado a lo Marino		Industrial / Procesamiento/ Ex	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1929						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
4280	4280	2	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y asfalto; Entrepisos: hormigón; Techos: madera/cartón; Muros exteriores: hormigón; Columnas: metal; Ventanas: metal; Balcones: metal; Vigas: metal.								
Observaciones								
Ing. Bermúdez Oficina Autoridad de Puertos, Isla Grande. Portal es nuevo. Arquitecto Manuel de Lemos.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Anna L. Georas	6/16/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Plazoleta del Puerto		Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200502	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Sitio		Municipal		Plaza		Paisaje	
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1360	1360	2	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: mampostería; Pisos: losa piedra; Entrepisos: hormigón; Muros exteriores: mampostería y encalado; Muros interiores: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
Observaciones								
Establece conexión (paseo) entre dos calles.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Anna L. Georas	6/16/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Puerta de Tierra Discount		Desconocido		207	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200536	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Mixto		Mixto
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1915					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
530	530	2	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafón: madera; Techos: madera; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Arcos: hormigón y encalado; Vanos: hormigón y encalado; Dinteles: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón y encalado.								
Observaciones								
Vivienda múltiple.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		David Arturo Díaz	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		Panadería El Roble		Desconocido	266	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200528	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Desconocido						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
950	950	2	Bueno	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Colonial Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Muros exteriores: encalado; Puertas: aluminio; Ventanas: aluminio.						
Observaciones						
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	David Arturo Díaz	6/17/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Batería San Francisco de Paula		Edificio Table and Chair Shop		Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200501	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1335	1335	1	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: mampostería; Entrepisos: madera; Techos: metal y zinc/asbestos; Muros exteriores: ladrillo y encalado; Muros interiores: ladrillo y encalado; Columnas: hormigón y madera; Dinteles: ladrillo y encalado.								
Observaciones								
A pesar de haber sufrido alteraciones a su forma original se conserva en buen estado.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	David Arturo Díaz	6/16/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Residencia		Desconocido		304	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200521	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1934					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
385	385	3	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: cristal; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
John Franciscus (Real Estate). Cond. Park Boulevard Ashford.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Anna L. Georas	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
				Desconocido		102	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200517	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Mixto		Mixto
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1915					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
200	200	2	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Plafón: madera; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Vanos: hormigón y encalado; Dinteles: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera y aluminio; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
Varandas de los balcones de hierro colado. Alteraciones en los vanos superiores.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		David Arturo Díaz	6/29/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		Servicentro Royal, Inc.		Desconocido	309	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200529	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1916				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
220	220	2	Malo	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Colonial Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: mampostería; Pisos: mampostería; Muros exteriores: piedra; Muros interiores: piedra; Dinteles: piedra.						
Observaciones						
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	David Arturo Díaz	6/18/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Iglesia Metodista Unida		Iglesia Metodista Unida		Desconocido		54	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200514	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Religión	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1938						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
370	370	1	Regular	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepisos: hormigón; Plafón: hormigón y encalado; Techos: hormigón, encalado y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Columnas: hormigón y encalado; Arcos: hormigón; Vanos: hormigón y encalado; Dinteles: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
Observaciones								
En el mismo sitio siempre desde hace 87 años había una Iglesia.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	David Arturo Díaz	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Edificio YMCA		Edificio YMCA		Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200548	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Religión	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1912						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
5550	5550	3	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Clásico				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón, madera, mosaico/mármol y terrazo; Plafón: encalado; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón, encalado y mosaico/mármol; Muros interiores: hormigón y encalado; Columnas: hormigón y encalado; Arcos: hormigón; Dinteles: encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera y aluminio; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
Escalera de gran complejidad. Varias alteraciones y expansiones posteriores.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	David Arturo Díaz	6/16/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Teatro Sylvia Rexach		Desconocido		318	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200541	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Teatro		Cultura y Recreación	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
760	760	3	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Castro y Besosa, Pedro Adolfo de (1895-1936)				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Plafón: acústico; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: aluminio/cristal; Ventanas: aluminio y cristal.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Anna L. Georas	6/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
				Desconocido	402	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200526	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1922				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
635	635	2	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Colonial Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y losa nativa; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Plafón: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón y madera; Vanos: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.						
Observaciones						
Grave deterioro, aunque parte esta en uso. La mitad esta recién pintada.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	David Arturo Díaz	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Cámara Oficial Española de Comercio		Edificio Carrera(El reportero)		Desconocido		452	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200499	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Facilidad de Comunicaciones		Industrial / Procesamiento/ Ex	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1935						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
2235	2235	2	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Clásico				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: mampostería; Pisos: losa nativa; Plafón: metal; Muros exteriores: mampostería y encalado; Muros interiores: hormigón; Vanos: encalado; Ventanas: metal.								
Observaciones								
El edificio ha sido sujeto a muchos cambios en su organización interior, muestra descuido.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	David Arturo Díaz	6/16/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Paseo de Puerta de Tierra		Paseo de Covadonga		Desconocido			○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Sitio		Estatal		Relacionado a Peatones		Transportación
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XIX, Primera Mitad		1838						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
800	800		Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Indefinido				Sicardó, Manuel				
Breve descripción de la propiedad								
Pisos: hormigón y brea.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Jorge Carbonell y Aníbal Sepúlveda	6/1/1987	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
				Desconocido		202	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200537	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Negocio		Comercio	
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1275	1275	1	Regular	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Clásico				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Techos: metal; Muros exteriores: hormigón, encalado y mosaico/mármol; Vanos: hormigón; Puertas: metal; Ventanas: metal.								
Observaciones								
Rico en mosaicos aunque estén tapados por pintura.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	David Arturo Díaz	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		Supermercado Alcazar		Desconocido	360	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200506	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Desconocido						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
2020	2020	2	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Resurgimiento Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y losa nativa; Pisos: hormigón; Plafón: hormigón y madera; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Arcos: hormigón y encalado; Vanos: hormigón y encalado; Dinteles: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.						
Observaciones						
Parte interior abandonada. Vivienda mutilada. Gran densidad.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	David Arturo Díaz	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
				Desconocido		258	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200558	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Mixto		Mixto
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1923					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
750	750	3	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Plafón: acústico; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Arcos: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
Originalmente un solo complejo de vivienda múltiple.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Anna L. Georas	6/17/1987	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen				
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.										
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio			
				Desconocido		400	○			
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y		
SJ0200507	SAN JUAN									
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso		
		Edificio		Privado		Mixto		Mixto		
Período			Fecha Exacta			Propietario				
Siglo XX, Primera Mitad			1920							
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv		Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
565	565	3	Regular		P		S			
Estilo					Arquitecto					
Colonial Español					Desconocido					
Breve descripción de la propiedad										
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón; Balcones: hormigón y metal.										
Observaciones										
A un lado añadieron estructura en madera en el techo (vivienda).										
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:		División de Sistemas de Información. PRSHPO
N		N/A		Anna L. Georas		6/24/1987		Cristina Frontera		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Iglesia Alpha Omega		Desconocido		305	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200538	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Religión
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1915					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
235	235	1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Vanos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
		Merchant Marine's Bar		Desconocido		257	O		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200535	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Privado		Restaurante		Comercio	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad			1915						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv		Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
595	595	2	Regular		P		N		
Estilo					Arquitecto				
Colonial Español					Desconocido				
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: mampostería; Pisos: mampostería y losa nativa; Plafón: madera; Techos: madera y zinc/asbestos; Muros exteriores: ladrillo y encalado; Muros interiores: ladrillo y encalado; Arcos: ladrillo y encalado; Vanos: ladrillo y encalado; Dinteles: ladrillo y encalado; Puertas: madera; Ventanas: metal; Balcones: hormigón y encalado.									
Observaciones									
Sufrió varias alteraciones vanos tapiados con bloques.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información.
N		N/A		David Arturo Díaz		6/25/1987		Cristina Frontera	PRSHPO

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		Club de Domino Los Bucaneros/Colmado/La		Desconocido	362	O
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200539	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1910				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
480	480	1	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Colonial Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón; Puertas: metal.						
Observaciones						
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Anna L. Georas	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		San Agustín Liquor Store		Desconocido		214	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200518	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1915					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
695	695	2	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Anna L. Georas	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		Cafetín La Buena Fe		Desconocido	268	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200516	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Restaurante		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Desconocido						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
1010	1010	2	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Resurgimiento Clásico				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Puertas: madera y aluminio; Ventanas: aluminio; Balcones: hormigón y metal.						
Observaciones						
Vivienda rodea patio rectangular angosto.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Anna L. Georas	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Archivo Histórico				Desconocido			○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200512	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Estatal		Biblioteca		Educación	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1930						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
700	700	5	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Movimiento Moderno				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Columnas: hormigón y encalado; Vanos: hormigón y encalado; Dinteles: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
Edificio desocupado y deteriorado.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	David Arturo Díaz	6/24/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Atlantic View Building		Atlantic View Building		Desconocido		162	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200556	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Mixto		Mixto
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1941					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
650	650	3	Malo	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Art Deco				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
Fachada.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Anna L. Georas	6/17/1987	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
				Desconocido		256	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200533	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Mixto		Mixto
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
895	895	2	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Plafón: hormigón y encalado; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Arcos: hormigón y encalado; Vanos: hormigón y encalado; Dinteles: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
Edificio alquiler.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		David Arturo Díaz	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Iglesia Cristiana/Night Club Las Madrinas		Desconocido		266	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200515	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Mixto		Mixto	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
1730	1730	2	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
Fachadas gemelas.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Anna L. Georas	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Comercio/Residencia		Comercio/Residencia		Desconocido		106	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200555	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Mixto		Mixto
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
210	210	2	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafón: madera; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Vanos: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		David Arturo Díaz	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Iglesia Pentecostal Emmanuel		Prietos Bar & Restaurant		Desconocido	216	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200534	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Restaurante		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Desconocido						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
310	310	2	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Colonial Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y encalado; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: aluminio y cristal; Ventanas: aluminio; Balcones: hormigón y metal.						
Observaciones						
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Anna L. Georas	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
		Café Los Molinos		Desconocido		105	O		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200510	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Privado		Restaurante		Comercio	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Desconocido									
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
295	295	1	Regular	P		N			
Estilo				Arquitecto					
Colonial Español				Desconocido					
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: ladrillo y losa nativa; Pisos: ladrillo; Plafón: ladrillo y encalado; Techos: ladrillo y encalado; Muros exteriores: ladrillo y encalado; Muros interiores: ladrillo y encalado; Columnas: ladrillo y encalado; Vanos: ladrillo y encalado; Dinteles: ladrillo y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera.									
Observaciones									
Cinco fachadas idénticas escalonadas.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información.
N		N/A		David Arturo Díaz		6/29/1987		Cristina Frontera	PRSHPO

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen			
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
Primera Línea de Defensa		Fortín del Escambrón		Desconocido			○		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200012	SAN JUAN								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Estructura		Estatal		Fortificación		Defensa	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XVII, Primera Mitad									
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina			
		1	Regular	P		S			
Estilo				Arquitecto					
Indefinido				Mestre, Juan Francisco					
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: roca viva; Muros exteriores: mampostería.									
Observaciones									
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información.
N		N/A		David Arturo Díaz		6/29/1987		Cristina Frontera	PRSHPO

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Cárcel Municipal		Cárcel Municipal		Desconocido			○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200553	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Estatal		Facilidad Penal		Gobierno
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1936					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
3500	3500	2	Regular	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Art Deco				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Plafón: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Ventanas: madera y metal.								
Observaciones								
Arquitecto: Jesús E. Benítez								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N		N/A		Jorge Carbonell	6/29/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Villa Carmen		Villa Carmen		Desconocido		51	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200530	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1932					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
500	500	2	Regular	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Mixto				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: mampostería; Pisos: mampostería, hormigón y encalado; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: mampostería, hormigón y mosaico/mármol; Muros interiores: hormigón; Puertas: aluminio y madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información. PRSHPO
N		N/A		David Arturo Díaz		6/17/1987	Cristina Frontera	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		El Nevado		Desconocido	353	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
SJ0200497	SAN JUAN					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Mixto		Mixto
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1920				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
330	330	3	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Resurgimiento Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: aluminio; Balcones: hormigón.						
Observaciones						
Las barandas de los balcones y los soles trancos de las entradas principales son de hierro colado. Ventanas de las celosías alteradas.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Anna L. Georas	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Residencias		Desconocido		358	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200505	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Residencia Multifamiliar		Residencial
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1921					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
900	900	2	Regular	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón; Puertas: madera/aluminio.								
Observaciones								
Fachada gemela.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información. PRSHPO
N		N/A		Anna L. Georas		6/24/1987	Cristina Frontera	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
US Dept. of Commerce- Weather Bureau		Weather Bureau		Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200551	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Estatal		Obras Públicas		Gobierno	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
8000	8000	2	Regular	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Anna L. Georas	6/17/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		William Barber Shop/Bow Sivisa		Desconocido		100	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200550	SAN JUAN							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Negocio		Comercio
Período			Fecha Exacta			Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad			1920					
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
205	205	2	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: aluminio.								
Observaciones								
Volumen interrumpe balcon "corintio" 2do nivel para marcar entrada.								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Anna L. Georas	6/29/1987	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Iglesia Bautista de San Juan		Iglesia Bautista de San Juan		Desconocido		158	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200549	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Religión	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
700	700	3	Regular	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepisos: hormigón; Plafón: madera; Techos: hormigón y barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Vanos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
Observaciones								
Vandalizada/acceso adicional por la Calle San Agustín.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Anna L. Georas	6/17/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Plaza Valleverde		Desconocido			○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200504	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
330	330	3	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: mampostería y losa nativa; Pisos: mampostería; Plafón: mampostería; Techos: hormigón; Muros exteriores: ladrillo y encalado; Muros interiores: ladrillo y encalado; Arcos: ladrillo y encalado; Vanos: ladrillo y encalado; Dinteles: ladrillo y encalado; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
Tercer piso añadido posteriormente.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	David Arturo Díaz	6/25/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Puerta de Tierra. (1987) Preparado por Centro de Investigaciones CARIMAR.								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Comercio		Comercio		Desconocido		104	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
SJ0200554	SAN JUAN							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Desconocido								
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
560	560	1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Colonial Español				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y encalado; Entrepisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón y encalado; Muros interiores: hormigón y encalado; Vanos: hormigón y encalado; Dinteles: hormigón y encalado; Puertas: metal; Ventanas: metal.								
Observaciones								
No hay observaciones de la propiedad en la ficha original.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	David Arturo Díaz	6/29/1987	Cristina Frontera	PRSHPO			