Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen					No SHPO de Origen			
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Farmacia Amador y Casino		Super Farmacia Delíz		Desconocido		101	○	
TAG	Municipio		Manzana	Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1925						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		2	Bueno	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Muros: hierro armado; Pisos: hierro armado; Techos: zinc; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Puertas: madera: balcones: ca arena; Escaleras: ca arena.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/6/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Familia Prieto Hernández		Fotografía Zamaira		Desconocido	207	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Mixto		Mixto	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XIX, Segunda Mitad		1892				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		2	Bueno	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: ladrillo y madera; Muros: madera; Pisos: madera; Techos: zinc; Dinteles: madera; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Balcones: madera; Escaleras: madera.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/7/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Residencia		Isabel Abrams Soler		Desconocido		158	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1910						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Puertas: madera; Balcones: cemento.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/14/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		Residencia de Olga Venega		Desconocido	201	○
TAG	Municipio		Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS					
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1920				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Bueno	P	S	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Muros: madera; Pisos: cemento; Techos: zinc; Muros exteriores: mampostería; Muros interiores: mampostería; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/8/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Familia Venegas Lloveras		Residencia Familia Venega Lloveras		Desconocido		121	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1933						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pilotes: madera; Muros: madera; Pisos: madera y cemento; Techos: zinc/asbesto; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Balcones: cemento.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/6/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Residencia Familia Iribas		Residencia Familia Iribas Duram		Desconocido		121	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1911						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Muros: madera y hormigón; Pisos: cemento; Techos: hormigón y zinc; Arcos: hormigón; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Balcones: hormigón.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/6/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Residencia		Miguel A. Vives		Desconocido		161	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1923						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pilotes: madera; Muros: madera; Pisos: madera; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Balcones: hormigón								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	8/18/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Residencia Don Santiago Mestre		Residencia		Desconocido		170	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Multifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XIX, Primera Mitad		1820						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		2	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: mampostería; Muros: madera; Pisos: madera y cemento; Entrepisos: madera; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Balcones: madera; Escaleras: madera.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/8/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Teatro Liberty		Teatry Liberty		Desconocido		157	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Municipal		Teatro		Cultura y Recreación	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1921						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Bueno	S		N		
Estilo				Arquitecto				
Mixto				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: Hormigón; Muros: hormigón; Pisos: hormigón; Techos: zinc; Arcos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: madera y hormigón; Columnas: madera y hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera; Escaleras: hormigón								
Observaciones								
Importante decoracion externa; artesano, Arciclo Rosa Edificio considerado a nominacion "National Register".								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
S	04/05/1989	Arq. Víctor López Reves	8/18/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Caballeros de Colón		Residencia Clemencia Amador		Desconocido		○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1918				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		2	Bueno	P	P	
Estilo				Arquitecto		
Mixto				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón y hierro armado; Muros: hormigón; Pisos: hierro armado; Techos: hierro armado y zinc; Arcos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: madera y hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: bloques hormigón.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/14/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Hospital Municipal		Centro Cultural		Desconocido	155	O
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio	Municipal		Biblioteca		Educación
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1925				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		2	Bueno	P	S	
Estilo				Arquitecto		
Resurgimiento Clásico				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Muros: hormigón; Pisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Balcones: madera; Escaleras: hormigón.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	8/18/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
La Favorita		La Favorita		Desconocido	153	O
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Tienda Especializada		Comercio	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XIX, Segunda Mitad		1880				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Bueno	P	S	
Estilo				Arquitecto		
Resurgimiento Español				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: mampostería; Muros: mampostería; Pisos: cemento; Techos: ladrillo y cartón; Arcos: mampostería; Muros exteriores: mampostería; Muros interiores: mampostería y madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	8/18/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
La Casa del Rey		Centro Guadalypano		Desconocido			O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Religión	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1923						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		2	Bueno	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Mixto				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pilotes: hormigón; Pisos: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: bloques hormigón; Muros interiores: bloques hormigón; Puertas: madera; Escaleras: hormigón.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/14/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		La Barquilla		Desconocido	172	O
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
QB0200004	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XIX, Segunda Mitad		1880				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Desconocido	P	P	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: ladrillo; Muros: madera y bloques hormigon; Pisos: cemento; Techos: zinc/asbesto; Muros exteriores: madera y bloques hormigon; Muros interiores: madera; Ventanas: hierro armado.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/28/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Residencia Saavedra		Bazar del Pilar		Desconocido	214	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1905-10				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Bueno	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Muros: madera; Pisos: cemento; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Puertas: madera; Balcones: madera.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/8/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen					No SHPO de Origen			
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Mueblería Jiménez		Desconocido		109	○	
TAG	Municipio		Manzana	Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS							
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
		Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio
Período			Fecha Exacta		Propietario			
Siglo XIX, Primera Mitad			1850					
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv		Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular		P		N	
Estilo					Arquitecto			
Resurgimiento Español					Desconocido			
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: ladrillo y mampostería; Muros: ladrillo y mampostería; Pisos: mampostería y hormigón; Techos: ladrillo y zinc/asbesto; Muros exteriores: ladrillo y mampostería; Muros interiores: ladrillo; Puertas: madera.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Arq. Víctor López Reves	9/14/1983	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Consiliación #41		Logia Masónicas		Desconocido	86	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Facilidad Religiosa		Religión	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1920				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Bueno	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Muros: hormigón; Pisos: hormigón; Techos: cemento; Dinteles: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Puertas: madera.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/7/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen					No SHPO de Origen	
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Garage Rafols		Garage Rafols		Desconocido	175	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Estacionamiento		Transportación	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1920				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Malo	P	S	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: madera; Muros: madera; Pisos: cemento; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Puertas: madera.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/6/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Residencia Agustín Rodríguez		Residencia Ruiz		Desconocido		94	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1930						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Malo	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: madera y cemento; Pilotes: madera; Muros: madera; Pisos: madera; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Puertas: madera; Balcones: cemento.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Arq. Víctor López Reves	9/8/1983	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Corpus Delíz		Familia Igartúa Muñoz		Desconocido		103	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1912						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Malo	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: madera; Pilotes: madera; Muros: madera; Pisos: madera; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Balcones: cemento y madera.								
Observaciones								
Ventanas tipo Miami en metal.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/8/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Residencia Lauriano Borges		Familia Borges		Desconocido		68	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1922						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Malo	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: madera; Pisos: madera; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Puertas: madera; Balcones: cemento y madera.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.		
N		N/A	Arq. Víctor López Reves	9/8/1983	Cristina Frontera	PRSHPO		

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Familia Hernández		Desconocido		125	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1920						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Malo	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Resurgimiento Clásico				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Balcones: ladrillo y hormigón.								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	8/18/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Escuela/Vivienda		Colmado Muñiz		Desconocido		○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XIX, Segunda Mitad		1880				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		2	Malo	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: mampostería y madera; Pisos: madera; Entrepisos: madera; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Balcones: madera.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/14/983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Escuela Elemental		Ernesto Venegas Lloveras		Desconocido	201	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1917-18				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular	P	P	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: madera; Pilotes: madera; Muros: madera; Pisos: madera; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Puertas: madera; Balcones: hierro armado.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/1/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Familia del Pilar		Familia Molinari Airea		Desconocido		204	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1930						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Muros: madera; Pisos: madera y cemento; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Balcones: madera y hormigón								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/6/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Residencia Ramón Saavedra		Residencia Molina Saavedra		Desconocido	92	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1925				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular	P	P	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: madera y cemento; Pilotes: madera; Muros: madera; Pisos: madera; Techos: zinc; Dinteles: bloques hormigón; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera; Escaleras: cemento.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	9/8/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1983)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
Juan Alvin Osbarer		Familia Riguerme		Desconocido		156	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XIX, Segunda Mitad		1875						
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		N		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Muros: madera; Pisos: hormigón; Techos: zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera								
Observaciones								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	8/18/1983	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
Guardia Española		Cuartel Guardia Española		Desconocido	150	○
TAG	Municipio	Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y	
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad	Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XIX, Primera Mitad		1845				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: mampostería y hormigón; Muros: mampostería y madera; Pisos: ladrillo y hormigón; Techos: zinc/asbesto; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Balcones: hormigón; Escaleras: hormigón.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	8/18/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen					No SHPO de Origen	
Inventario de Quebradillas (1983)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		Tienda Edsel y Doris		Desconocido	154	O
TAG	Municipio		Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal	Sub-categoría de Uso		Categoría de uso
	Edificio		Privado	Tienda Especializada		Comercio
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1915				
Área de parcela (	Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		2	Bueno	P	S	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: ladrillo y hormigón; Muros: madera; Pisos: madera y cemento; Entrepisos: madera; Techos: zinc; Vanos: madera; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera; Escaleras: madera.						
Observaciones						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Arq. Víctor López Reves	8/18/1983	Cristina Frontera	PRSHPO	