

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen					No SHPO de Origen	
Inventario de Quebradillas (1986)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número
		Cafetería Rosario		Desconocido		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela	Coordenada X
QB02000111	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso	
	Edificio		Privado		Restaurante	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1946				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina
		1	Regular	P		N
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigo; Pisos: hormigón y terrazo; Plafón: madera; Techos: madera y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera y bloques; Muros interiores: madera y bloques; Columnas: madera; Dinteles: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.						
Observaciones						
Este negocio fue denominado como la estructura #6 en la inspección ocular conducida el 21 de agosto de 1985.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Martínez/Gordo/Fue		Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1986)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Residencia Mercado		Desconocido		99	○	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1940						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		P		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y madera; Plafón: madera; Techos: madera y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera y bloques; Columnas: hormigón; Dinteles: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
Observaciones								
Esta residencia fue denominada como la estructura #12 en la Inspección Ocular conducida el 21 de agosto de 1985. El acceso al interior de dicha estructura no fue posible.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Martínez/Gordo/Fue	1/1/1986	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen		
Inventario de Quebradillas (1986)								
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio	
		Residencia Pérez		Desconocido		100	O	
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS							
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período		Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad		1935						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		1	Regular	P		S		
Estilo				Arquitecto				
Vernáculo				Desconocido				
Breve descripción de la propiedad								
Cimientos: hormigón; Pisos: losa nativa; Plafón; madera; Techos: hormigón, madera y zinc/asbestos; Muros exteriores: bloques; Muros interiores: bloques; Columnas: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera y metal.								
Observaciones								
Esta residencia fue denominada como la estructura #11 en la inspección ocular conducida el 21 de agosto de 1985. El acceso al interior de dicha estructura no fue posible.								
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.			
N	N/A	Martínez/Gordo/Fue	1/1/1985	Cristina Frontera	PRSHPO			

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen						No SHPO de Origen
Inventario de Quebradillas (1986)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle	Número	Lote (O)cupado (V)acio
		Residencia Quijano		Desconocido	99	○
TAG	Municipio		Manzana	Parcela	Coordenada X	Coordenada Y
	QUEBRADILLAS					
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Primera Mitad		1930				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)	Estado Original (S/N/Por determina	
		1	Regular	P	N	
Estilo				Arquitecto		
Vernáculo				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y linóleo; Plafón: madera; Techos: madera y zinc/asbestos; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Dinteles: madera; Puertas: madera; Ventanas: metal.						
Observaciones						
Esta residencia fue denominada como la estructura #14, en la inspección ocular conducida el 21 de agosto de 1985. Nótese que aun existe el canal que llevaba el agua al aljibe.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Martínez/Gordo/Fue	1/1/1986	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen					No SHPO de Origen	
Inventario de Quebradillas (1986)						
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número
		Luis Arturo López		Desconocido		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela	Coordenada X
QB0200010	QUEBRADILLAS					
Zonificación	Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar	
Período		Fecha Exacta		Propietario		
Siglo XX, Segunda Mitad		1960				
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv	Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina
		1	Bueno	P		S
Estilo				Arquitecto		
Mixto				Desconocido		
Breve descripción de la propiedad						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafón: pintura latex; Techos: hormigón; Muros exteriores: bloques y pintura latex; Muros interiores: bloques; Columnas: hormigón y pintura latex; Arcos: hormigón y pintura latex; Dinteles: hormigón y pintura latex; Puertas: madera; Ventanas: metal.						
Observaciones						
Esta residencia fue denominada como la estructura #7, en la inspección ocular del 21 de agosto de 1985. El día en que se efectuó el inventario no se pudo tener acceso al interior de la casa.						
Incluida en el RNLH (S/N)	Fecha de Inclusión	Inventariado por:	Fecha de Inventario	Revisado por:	División de Sistemas de Información.	
N	N/A	Martínez/Gordo/Fue	1/1/1986	Cristina Frontera	PRSHPO	

Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

Ficha de la Propiedad Inventariada

Inventario de Origen					No SHPO de Origen				
Inventario de Quebradillas (1986)									
Nombre histórico		Otro nombre		Calle		Número	Lote (O)cupado (V)acio		
		Residencia Ramos		Desconocido			O		
TAG	Municipio		Manzana		Parcela		Coordenada X	Coordenada Y	
QB0200012	QUEBRADILLAS								
Zonificación		Categoría de la propiedad		Jurisdicción legal		Sub-categoría de Uso		Categoría de uso	
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
Período			Fecha Exacta			Propietario			
Siglo XX, Primera Mitad			1945-46						
Área de parcela (Área Ocupada (m2)	Número de plan	Estado Constructiv		Potencial (S/N/Por determinar)		Estado Original (S/N/Por determina		
		2	Bueno		P		N		
Estilo					Arquitecto				
Mixto					Desconocido				
Breve descripción de la propiedad									
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Plafón: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: bloques; Muros interiores: bloques; Columnas: hormigón; Dinteles: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: metal y barro/tejas; Balcones: hormigón y barro/tejas.									
Observaciones									
Esta residencia fue denominada como la estructura #5. En la inspección ocular conducida el 21 de agosto de 1985.									
Incluida en el RNLH (S/N)		Fecha de Inclusión		Inventariado por:		Fecha de Inventario		Revisado por:	División de Sistemas de Información. PRSHPO
N		N/A		Martínez/Gordo/Fue		1/1/1986		Cristina Frontera	