

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		49	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón y madera; Pisos: madera y cemento pulido; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		39	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: cemento hidráulico; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón y madera.								
<b>Observaciones</b>								
Podio								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Casa Amarilla		Residencia		Desconocido		41	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón y madera; Pisos: madera y cemento; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Critina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Casa Amarilla		Residencia		Desconocido		45	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón y madera; Pisos: madera; Entrepado: madera; Plafones: madera; Techos: madera; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera y zinc/metál; Ventanas: zinc/metál; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)					
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>	<b>Número</b>
		Faro de Guánica		Desconocido	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>	<b>Parcela</b>	<b>Coordenada X</b>
	GUANICA				
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>	<b>Sub-categoría de Uso</b>	<b>Categoría de uso</b>
	Estructura		Privado	Facilidad de Guarda Costas	Defensa
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>	
Siglo XIX, Primera Mitad					
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>	<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>
		1	Malo	S	P
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>	
Colonial Español				Desconocido	
<b>Breve descripción de la propiedad</b>					
Cimientos: piedra; Pisos: piedra; Muros exteriores: piedra y ladrillo					
<b>Observaciones</b>					
Parte importante sistema de faros de Isla de PR, clasificado de clase #6.					
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>
S	28/03/1977		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido		7	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes tela metálica, se une con una estructura #5.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		5	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón y madera; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Pegada a estructura #7.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Balcón galería (2 lados); Colgadizo en Balcón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y madera; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Ventanas celosías; maderas operables; balaustrada madera; cortina; balcón en metal.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido		66	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Negocio		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores; madera; Columnas: madera; Puertas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Puertas madera originales con montante en celosía madera.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		51	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón y madera; Pisos: madera y cemento; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Cuarteles		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Corte de Justicia		Gobierno	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera; Entrepado: madera; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera y zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
3 puertas de entrada y casa obreros								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Horno de Cal		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Estructura		Privado		Construcción relacionada a la Agricultura		Agricultura/Subsistencia	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: mampostería; Pisos: piedra; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: mampostería y metal; Muros interiores: ladrillo; Puertas: zinc/metall.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		603	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: madera; Pisos: madera; Entrepado: madera; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall y cristal; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Casa Amarilla		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: mampostería; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Casa importante; Casita amarilla de Ensenada. Hay partes con amarillo original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: Hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes en Madera.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Iglesia de Dios Pentecostal		Desconocido		60	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Religión	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Abandonado.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		20	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: hormigón y madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Escalera exterior en hormigón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		60	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón y madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera y cristal; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		37	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: losa nativa; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: hormigón y madera; Columnas: hormigón; Vanos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Club de Artesanos		Club de Artesanos		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Municipal		Casa Club		Cultura y Recreación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y cemento; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes celosías fijas.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		86	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: madera; Pisos: madera; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		57	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		47	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y losa nativa; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: ladrillo; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Balcón en forma de "L".								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Defensa Civil		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Oficina gubernamental		Gobierno	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Resurgimiento Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: cemento pulido; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Portal "Spanish Renaissance"								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		105	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes puertas trabajados en madera; Cornisa balcón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Tela metálica recubriendo balcón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido		57	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Rusticado en hormigón; Puertas exteriores en madera; Localizada frente a la plaza.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido		127	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Puertas y montantes.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Puente El Caño		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Estructura		Privado		Relacionado a Carreteras		Transportación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			Malo	P		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Art Deco				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón, metal y acero; Pisos: cristal y asfalto; Muros exteriores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Art Deco con salientes y curvas; placa histórica; fue puente del tren; Construido en 1941.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		139	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Cuarteles		Cuarteles		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Municipal		Corte de Justicia		Gobierno	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón y madera; Pisos: madera; Entrepado: madera; Plafones: madera; Techos: madera; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		37	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>		<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial
<b>Período</b>			<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón								
<b>Observaciones</b>								
Montantes en cristal de color.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido		30	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes en madera y metal.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		29	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes crucetas en madera.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Casa Amarilla		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>			<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón								
<b>Observaciones</b>								
Pintada de azul.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		El Tumbao		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Construcción relacionada a la Agricultura		Agricultura/Subsistencia	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: mampostería, piedra y ladrillo; Pisos: madera; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Chimenea ortogonal en ladrillo con revestimiento; Cimientos en ladrillo y piedra; Primer Piso (sótano orgamasas); Est. con maquinaria grande; Muro cerca de chimenea; Estructura cuadrada en piedra y ladrillo; Balaustradas en madera; malas condiciones.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Estación del Tren		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Relacionado a Vías		Transportación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: mampostería; Muros interiores: mampostería; Columnas: madera; Puertas: mampostería; Ventanas: mampostería.								
<b>Observaciones</b>								
Rotulo en francés (azul cobalto y blanco) hecho en Francia.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		75	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>		<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial
<b>Período</b>			<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera; Entrepado: madera; Plafones: madera; Techos: madera y barro/tejas; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Hacienda María Antonia		Residencia de Piedra- Casona		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Municipal		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: mampostería, piedra, ladrillo y encalado/empañetado; Muros exteriores: mampostería y piedra.								
<b>Observaciones</b>								
Materiales expuestos; Construcción argamasa y ladrillo; la edificación es una ruina pero aun así es importante por su parte Hacienda María Antonia								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>		<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera		<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Celosías fijas como montantes; Placa transito.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		19	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Balcón cubierto en tela metálica.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		63	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y losa nativa; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: madera y zinc/metall; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		34	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera y metal; Ventanas: zinc/metal; Balcones: ladrillo y madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		79	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: madera; Pisos: madera; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		39	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		56	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		21	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Verja en reja ornamental.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		21	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
1era Tienda por departamento		Escuela Náutica		Desconocido		1116	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Escuela		Educación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Italian Renaissance Revival				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: zinc/metall.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Centro de Envejecientes		Desconocido		64	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Municipal		Asilo		Salud	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Italian Renaissance Revival				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Vanos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón y madera.								
<b>Observaciones</b>								
Verja de hormigón y balaustradas; Pórtico entrada en hormigón y reja; Ojo de buey en entrada principal.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		18	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: hormigón y madera; Columnas: madera; Puertas: madera y cristal; Ventanas: cristal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Tiene cochera al lado; Puertas con cristales en colores..								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		15	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: Hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: hormigón; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		77	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>		<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial
<b>Período</b>			<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera; Plafones: madera; Techos; zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		21	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: zinc/metál; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		37	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera y zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Ventanas celosías fijas madera fachada principal.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		33	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Puertas; Columnas.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		11	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón								
<b>Observaciones</b>								
Res. Doña Carmen								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Hacienda Santa Rita		Hacienda Santa Rita		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Construcción relacionada a la Agricultura		Agricultura/Subsistencia	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: piedra; Pisos: losa nativa; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: mampostería; Muros interiores: madera; Columnas: ladrillo; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Importante en la economía de la caña de azúcar.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
S	05/01/1984		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		53	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera y zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Ventanas celosías fijas madera en fachada principal.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)						
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>	<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>
		Residencia		Desconocido	135	○
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>	<b>Manzana</b>	<b>Parcela</b>	<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>	
	GUANICA					
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>	<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>
	Edificio		Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad						
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>	<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>	
		1	Bueno	S	P	
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>		
Vernáculo				Desconocido		
<b>Breve descripción de la propiedad</b>						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.						
<b>Observaciones</b>						
No hay observaciones en la ficha original.						
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>	
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Escuela Pública		Escuela José Rodríguez de Soto		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Escuela		Educación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Italian Renaissance Revival				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Decoración en relieve; planta forma "U", pórticos ornamentados en dos entradas, capiteles con hojas, dos torreones sobre taradas achaflanadas con Cúpulas; columnas salomónicas.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		97	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Verja elaborada en hormigón y metal.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		91	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>		<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial
<b>Período</b>			<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad			2					
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		52	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: terrazo; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: piedra; Puertas: madera y cristal; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Regalos Myrlet		Desconocido		19	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera, zinc/metal y cristal; Ventanas: zinc/metal y cristal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		33	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos; madera; Entrepado: madera; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera y cristal; Ventanas: madera y cristal; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Puertas con tormenteras.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		67	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y losa nativa; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: ladrillo; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		31	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes ornamentados madera; Mirador en parte posterior.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		71	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y losa nativa; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Techo 4 aguas.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		77	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y losa nativa; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		69	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: hormigón y madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Primer nivel hormigón con rusticado; Segundo nivel de madera; Se le cayo el balcón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		29	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: madera; Pisos: madera; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; madera: madera y zinc/metal; Ventanas: zinc/metal; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Tiene tejamaní en paredes fachadas laterales.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		36	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: Hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón y madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		49	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Marcos puertas con cristal en colores; techos 4 aguas.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera y cristal; Ventanas: zinc/metall; Balcones: piedra.								
<b>Observaciones</b>								
Base rusticado piedra								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
US Post Office		Comercio		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Correo		Gobierno	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera y cristal; Ventanas: madera y cristal.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Antigua Fonda		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Puertas: madera y zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Escalera exterior madera; tejadillo zinc en balcón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Cuartel de Policía		Desconocido		1116	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Corte de Justicia		Gobierno	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: piedra y ladrillo; Columnas: zinc/metall; Puertas: hormigón y zinc/metall; Ventanas: zinc/metall.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Central Guánica		Central Guánica		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Construcción relacionada a la Agricultura		Agricultura/Subsistencia	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad		1901						
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: zinc/metal; Muros interiores: madera y zinc/metal; Columnas: hormigón y zinc/metal; Puertas: zinc/metal; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Abandonado; Proceso demolición; Chimenea de ladrillo; volumetría de complejo importante; fecha construcción 1901								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Biblioteca Pública		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Biblioteca		Educación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: madera; Pisos: madera; Plafones: madera; Techos: barro/tejas; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Techo de 4 aguas con balcón de techos y bajos; ventanas celosías (originales)								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Alcaldía		Casa Alcaldía		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Municipal		Alcaldía		Gobierno	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Resurgimiento Gótico				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: losa hidráulica; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón y madera; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: baranda metal.								
<b>Observaciones</b>								
Pilastras; Rusticado; Antepecho; Torre; Orden Heroico; Chaflán.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		6	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera y zinc/metall; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas; hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Puertas- Montantes; Sol Trunco y arcos rebajados; Puertas; Paneles con laterales en cristales y detalles góticos.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Iglesia Presbiteriana		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Religión	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Resurgimiento Gótico				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Arcos ojivales; Torre central enmarcando entrada; Montantes en cristales de colores; Rosetón con cristales de colores.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Hotel Americano		Escuela Náutica		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Escuela		Educación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad		1928						
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: zinc/metal y cristal; Ventanas: zinc/metal y cristal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Construida en 1928; escaleras hierro colado; Puertas circulación cruciforme; Balcón alrededor del edificio								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Iglesia Metodista		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Facilidad Religiosa		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Resurgimiento Gótico				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: losa nativa lisa; Plafones: madera; Techos: barro/tejas; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Recubrimientos; Tejamaní (torre); Tejas chatas (techo iglesia); Torreon (steeple) el techo a 4 aguas								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Bueno	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera y cristal; Ventanas: madera y cristal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Escalera entrada en hormigón; uso tela metálica en el balcón; Pórtico de entrada con ménsulas en madera								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		2	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: hormigón y madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón y madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		115	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Malo	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Guillo's Place		Desconocido		6	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Restaurante		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera, zinc/metal, barro y tejas; Muros exteriores: madera y zinc/metal; Muros interiores: madera; Puertas: zinc/metal; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Techos 4 aguas y colgadizo.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido		17	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Columnas: madera; Puertas: zinc/metall y cristal; Ventanas: zinc/metall y cristal.								
<b>Observaciones</b>								
Colgadizo 2do piso; Primer piso aparenta balcón; Ventanas de tranca en madera; Interior doble puntal con galería interior.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido		19	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: hormigón y madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Ménsulas Hormigón Adaptación de las Antiguas; Montantes Calados en Madera; Escalera Lateral Hormigón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: cemento pulido; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera y zinc/metal; Columnas: madera; Puertas: zinc/metal; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Cerca de Morciglio.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Escuela María Luisa McDougall		Escuela María Luisa McDougall		Desconocido		23	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Escuela		Educación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Italian Renaissance Revival				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Vanos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Arcada Ciega; Org. Palladiana; Consolas en Ventanas(Bajo)								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		25	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: mampostería y hormigón; Pisos: cemento pulido; Entrepado: hormigón; Plafones: madera y zinc/metall; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera y hormigón; Muros interiores: mampostería y madera; Columnas: mampostería; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón y madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes con cristales fijos; Frisos								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		13	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Montante de madera y celosías fijas.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		51	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Columnas dobles en balcón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		47	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón y madera; Pisos: madera y cemento pulido; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido		31	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: ladrillo y hormigón; Pisos: ladrillo y hormigón; Entrepado: ladrillo; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: ladrillo y hormigón; Muros interiores: madera; Columnas: ladrillo y hormigón; Puertas: madera y zinc/madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Cementerio		Cementerio Municipal		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Sitio		Municipal		Cementerio		Funerario	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Resurgimiento Clásico				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: piedra; Muros exteriores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		21	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: zinc/metál; Ventanas: madera y zinc/metál; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Artesonado; Columna esquina del balcón; Montante puerta principal.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>				
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)									
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>		
		Fortificaciones de Tierra		Desconocido			O		
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>	
	GUANICA								
<b>Zonificación</b>		<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
		Sitio		Estatal		Construcción relacionada a la Agricultura		Agricultura/Subsistencia	
<b>Período</b>			<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad									
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>			
		1	Regular	S		P			
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>					
N/A				Desconocido					
<b>Breve descripción de la propiedad</b>									
Cimientos: piedra; Pisos: piedra y tierra; Muros exteriores: piedra; Muros interiores: piedra.									
<b>Observaciones</b>									
Remanentes de muros en piedras y empalizadas.									
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>		<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>
N		N/A				9/1/1996		Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Fuerte del Cerro Capron		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Fortificación		Defensa	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: piedra; Pisos: piedra; Muros exteriores: piedra; Muros interiores: piedra.								
<b>Observaciones</b>								
Importante por su localización, punto estratégico de defensa.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		601	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: madera; Pisos: madera; Entrepado: madera; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/ metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera y zinc/metal; Ventanas: zinc/metal; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Iglesia Adventista		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Municipal		Facilidad Religiosa		Religión	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad		1933						
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Resurgimiento Gótico				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Arcos: madera; Puertas: madera y cristal; Ventanas: madera y cristal.								
<b>Observaciones</b>								
Ventanas y puerta; Arcos Ojivales; Estilo Neogótico; Pie de Amigo; Fecha de construcción 1933.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		65	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		23	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones; madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Balcón original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		26	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Columnas de verja original en patio frontal.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>	
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)						
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>	<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>
		Residencia		Desconocido	28	○
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>	<b>Manzana</b>	<b>Parcela</b>	<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>	
	GUANICA					
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>	<b>Jurisdicción legal</b>	<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad						
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>	<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>	
		1	Regular	S	P	
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>		
Vernáculo				Desconocido		
<b>Breve descripción de la propiedad</b>						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera y zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: madera.						
<b>Observaciones</b>						
No hay observaciones en la ficha original.						
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>	
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		43	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y losa; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y cemento; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metal; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes con cristal movibles.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Plaza		Plaza		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Sitio		Municipal		Plaza		Paisaje	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Glorieta moderna en hormigón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>		<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera		<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Batey		Batey		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Sitio		Municipal		Lugar Ceremonial		Religión	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			N/A	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Carretera 1116		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Sitio		Municipal		Relacionado a Carreteras		Transportación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			N/A	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Calle Idrach		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Sitio		Privado		Relacionado a Carreteras		Transportación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			N/A	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
<b>Observaciones</b>								
Varias casas con características de arquitectura vernácula.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Calle 25 de Julio		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Sitio		Privado		Relacionado a Carreteras		Transportación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			N/A	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Mixto				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Hacienda Igualdad		Igualdad		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Construcción relacionada a la Agricultura		Agricultura/Subsistencia	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			N/A	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
<b>Observaciones</b>								
Chimenea octagonal ladrillo; ruinas en argamasa.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Puente Acueducto		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Estructura		Municipal		Alcantarillado		Agricultura/Subsistencia	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			N/A	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
<b>Observaciones</b>								
Parte de un sistema de irrigación; Arcos en ladrillo; Resto en argamasa irregular y zahoría; Encalado en hormigón; Condición-mala (comején)								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Puente Hamaca		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Estructura		Municipal		Relacionado a Peatones		Transportación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			N/A	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
<b>Observaciones</b>								
Valor principal: Local folklore hace referencia a "ing. Boricua", existió siempre, quizá sea del tiempo de los indios. Estructura de puente de suspensión; Restaurado 1974-72, hasta ese momento era en sogá.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Camino Indio		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Sitio		Municipal		Sitio Natural		Paisaje	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			N/A	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
<b>Observaciones</b>								
Era atrecho entre el coayuco y laguna; Era de tierra y piedra hasta hace unos meses.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>		<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera		<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Res. Buenaventura Quinones		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: hormigón y madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metál; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón y madera.								
<b>Observaciones</b>								
Volumetría tipo Bungalow, uso de tela metálica en balcón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Iglesia San Antonio Abad		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Facilidad Religiosa		Religión	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: cristal y aluminio.								
<b>Observaciones</b>								
Arcos/molduras								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Morciglio Auto Parts		Bahía Bakery		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón y encalado/empañetado; Columnas: hormigón y encalado; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál.								
<b>Observaciones</b>								
Puertas; Chaflán; Montantes; Variación Tipología.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Casa Amarilla		Residencia		Desconocido		2	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón y madera; Pisos: madera y cemento; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Antiguo Hospital		Residencia		Desconocido		2	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón y madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Volumetría de Bungalow; Uso de tela metálica en balcón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Antigua Farmacia		Residencia		Desconocido		5	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		642	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Municipal		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón, madera y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera y cristal; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes soles truncos en madera rebajada.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		34	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera y hormigón; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: hormigón y zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Garaje en entrepado.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Salón Comedor; Centro Reunión		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>	<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>	
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>		<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>
		Edificio		Privado		Restaurante		Comercio
<b>Período</b>			<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		p		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Balcón con tela metálica; Tipología Bungalow								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Casa Amarilla		Residencia		Desconocido		39	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera y zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Casa Amarilla		Residencia		Desconocido		43	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							e
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón y madera; Pisos: madera y cemento; Plafones: madera; Techos: zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Estructura pequeña (tienda)								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Esc. Superior Franklin D. Roosevelt		Desconocido		50	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Escuela		Educación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Italian Renaissance Revival				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes en cristal sobre puertas; Alero con pie de amigo; Columnas en entrada.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		32	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera y cristal; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		141	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: zinc/metal; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Floristería Giraguiluz		Desconocido		22	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: ladrillo y hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: ladrillo y hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: zinc/metall y cristal; Ventanas: zinc/metall y cristal.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido		13	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: madera; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Negocio		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes; Celosías fijas en madera.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		42	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Ferretería Central Guánica		Ferretería Elimermar		Desconocido		18	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>				
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: piedra y ladrillo; Pisos: hormigón y cemento pulido; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: mampostería y piedra; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Usos anteriores: Escuela, panadería, Iglesia, Hotel y unidad de salud pública.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		17	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Rejas verja ornamental, Estructura servicio								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		18	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes originales elaborados en madera.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Isabelita Plaoto Studio		Desconocido		22	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>	<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>	
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>		<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>
		Edificio		Privado		Negocio		Comercio
<b>Período</b>			<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>		<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>	
		2	Regular		S		P	
<b>Estilo</b>					<b>Arquitecto</b>			
Vernáculo					Desconocido			
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: hormigón y madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Cochera								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		34	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Verja hormigón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)					
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>	<b>Número</b>
		Residencia		Desconocido	69
<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>					
		○			
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>	<b>Manzana</b>	<b>Parcela</b>	<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA				
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>	<b>Jurisdicción legal</b>	<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>	
Siglo XX, Primera Mitad					
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>	<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>
		1	Regular	S	P
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>	
Vernáculo				Desconocido	
<b>Breve descripción de la propiedad</b>					
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.					
<b>Observaciones</b>					
No hay observaciones en la ficha original.					
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Comercio		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Resurgimiento Clásico				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: cemento; Plafones: madera; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: metal y cristal.								
<b>Observaciones</b>								
Rusticado en fachada.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Gasolinera		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Art Deco				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: zinc/metal; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Desaparecida.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		123	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Portón y verja entrada.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		115	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: hormigón y zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		46	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Balcón en dos lados.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Finca Santana		Residencia		Desconocido		87	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: ladrillo y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes de Madera; Verja exterior en hormigón y hierro, escalera en ladrillo y losa nativa.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>	
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)						
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>	<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>
		Residencia		Desconocido	85	○
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>	<b>Manzana</b>	<b>Parcela</b>	<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>	
	GUANICA					
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>	<b>Jurisdicción legal</b>	<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad						
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>	<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>	
		1	Regular	S	P	
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>		
Resurgimiento Gótico				Desconocido		
<b>Breve descripción de la propiedad</b>						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.						
<b>Observaciones</b>						
Volumetría interesante; techos influencia mansart; vivienda y comercio juntos en primer nivel.						
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>	
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Piedra Ponce de León		Piedra Desembarco/Piedra Sellada		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Objeto		Estatal		Monumento Conmemorativo		Cultura y Recreación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad		1898						
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			Regular	S		N		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: piedra coralina y hormigón; Pisos: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Se le adosaron tarjas; Fecha construcción 1898; 1955.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996		<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		58	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Monumento al Desembarco		Desconocido			○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Objeto		Municipal		Monumento Conmemorativo		Cultura y Recreación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón								
<b>Observaciones</b>								
Arquitecto/Constructor- Guerra; hispanoamericana 1898								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		99	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Verja y portón en latís madera.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia Pedro Vargas		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera y ladrillo; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Respiraderos en sótano (calado ladrillo)								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús		Iglesia Sagrado Corazón de Jesús		Desconocido		1116	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Facilidad Religiosa		Religión	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Italian Renaissance Revival				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal								
<b>Observaciones</b>								
Fachada Palladiana; copones en la fachada; Reconstruída luego del Huracán de 1928								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		45	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Balcón en forma de "L".								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		75	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>			
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Cuartel Milicias		Comisión Estatal de Elecciones		Desconocido		13	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Oficina gubernamental		Gobierno	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: Hormigón y mampostería; Pisos: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y bloques; Muros exteriores: mampostería; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: metal; Ventanas: zinc/metal.								
<b>Observaciones</b>								
Oficina optómetra; Dra. Rodríguez; Fue escuela.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		34	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		51	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: madera y losa nativa; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Tiene restaurante; Blue rest. Al lado; Rejas de portón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Volumetría de Bungalow, balcón uso de tela metálica; base rusticada.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Uso de tela metálica en el balcón; base rusticada, volumetría de Bungalow								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		252	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: madera; Pisos: cemento; Entrepado: madera; Plafones: madera y zinc/metal; Techos: madera; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Salida a carretera (acera), ventana atrio.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		28	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Ventana madera celosía fija en fachada principal, Montantes Calados.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia B		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: madera; Pisos: madera; Plafones: madera; Techos: zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera y zinc/metal; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
Parque McGill		Parque de las Flores		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Sitio		Municipal		Parque		Paisaje	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
			N/A	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
N/A				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
No hay descripción de la propiedad en la ficha original.								
<b>Observaciones</b>								
Antiguo parque de pelota.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>		
N		N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>		

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Hacienda Tres Hermanos		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Construcción relacionada a la Agricultura		Agricultura/Subsistencia	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XIX, Segunda Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: cemento pulido; Plafones: madera; Techos: madera y zinc; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Muros en piedra y argamasa.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		11	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera y zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Montantes en cristal de colores y madera tratada.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Escuela James Garfield		Desconocido		21	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Estatal		Escuela		Educación	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Resurgimiento Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: cemento pulido; Entrepado: hormigón; Plafones: hormigón; Techos: hormigón; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: hormigón; Columnas: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal								
<b>Observaciones</b>								
Claves sobre ventanas.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		36	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		2	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón y madera; Muros interiores: madera; Puertas: zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
Primer piso hormigón y segundo piso en madera.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		29	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: madera; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Puertas originales; montantes celosías fijas.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Barbería Pedrito Matadero		Desconocido			O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Tienda Especializada		Comercio	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Colonial Español				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: cemento pulido; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: mampostería; Muros interiores: madera; Columnas: madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		137	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: hormigón; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón; Puertas: zinc/metall; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		84	O	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>			
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metall; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: hormigón y madera; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metall; Balcones: hormigón.								
<b>Observaciones</b>								
No hay observaciones en la ficha original.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>			
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>			

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>						<b>No SHPO de Origen</b>		
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)								
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>		<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>	
		Residencia		Desconocido		250	○	
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>		<b>Manzana</b>		<b>Parcela</b>		<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>
	GUANICA							
<b>Zonificación</b>		<b>Categoría de la propiedad</b>		<b>Jurisdicción legal</b>		<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>
		Edificio		Privado		Residencia Unifamiliar		Residencial
<b>Período</b>			<b>Fecha Exacta</b>			<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad								
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>		<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>		
		1	Regular	S		P		
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>				
Vernáculo				Desconocido				
<b>Breve descripción de la propiedad</b>								
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metál; Muros exteriores: hormigón; Columnas: hormigón; Arcos: hormigón; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metál; Balcones: madera.								
<b>Observaciones</b>								
Entrepado con rusticado y arcos; escalera exterior; uso de tela metálica recubriendo balcón.								
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>		<b>Fecha de Inclusión</b>		<b>Inventariado por:</b>		<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información. PRSHPO</b>
N		N/A				9/1/1996	Cristina Frontera	

# Inventario General de Recursos Arquitectónicos de Puerto Rico

## Ficha de la Propiedad Inventariada

<b>Inventario de Origen</b>					<b>No SHPO de Origen</b>	
Inventario de Recursos Culturales Arquitectónicos del Municipio de Guánica (1996)						
<b>Nombre histórico</b>		<b>Otro nombre</b>		<b>Calle</b>	<b>Número</b>	<b>Lote (O)cupado (V)acio</b>
		Residencia		Desconocido	13	○
<b>TAG</b>	<b>Municipio</b>	<b>Manzana</b>	<b>Parcela</b>	<b>Coordenada X</b>	<b>Coordenada Y</b>	
	GUANICA		57			
<b>Zonificación</b>	<b>Categoría de la propiedad</b>	<b>Jurisdicción legal</b>	<b>Sub-categoría de Uso</b>		<b>Categoría de uso</b>	
	Edificio	Privado	Residencia Unifamiliar		Residencial	
<b>Período</b>		<b>Fecha Exacta</b>		<b>Propietario</b>		
Siglo XX, Primera Mitad						
<b>Área de parcela (</b>	<b>Área Ocupada (m2)</b>	<b>Número de plan</b>	<b>Estado Constructiv</b>	<b>Potencial (S/N/Por determinar)</b>	<b>Estado Original (S/N/Por determina</b>	
		1	Regular	S	P	
<b>Estilo</b>				<b>Arquitecto</b>		
Vernáculo				Desconocido		
<b>Breve descripción de la propiedad</b>						
Cimientos: hormigón; Pisos: hormigón y losa nativa; Entrepado: hormigón; Plafones: madera; Techos: madera y zinc/metal; Muros exteriores: madera; Muros interiores: madera; Columnas: zinc/metal; Puertas: madera; Ventanas: zinc/metal; Balcones: hormigón.						
<b>Observaciones</b>						
No hay observaciones en la ficha original.						
<b>Incluida en el RNLH (S/N)</b>	<b>Fecha de Inclusión</b>	<b>Inventariado por:</b>	<b>Fecha de Inventario</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>División de Sistemas de Información.</b>	
N	N/A		9/1/1996	Cristina Frontera	<b>PRSHPO</b>	